HTCK60 系列手持式温湿度仪

产品介绍：

HTCK60 系列手持式温湿度仪可测量温度、湿度、露点温度、和湿球温度的综合性温湿度仪。HTCK60 温湿度仪由华拓测控设计。芯片采用进口传感器，符合人体工程学设计原理。使用方便，适用于各种环境空气温湿度专业测量。

产品特点：

- 读书锁定，查看记录最大最小值。
- 温湿度同时显示
- 温度单位一键切换℃/℉/K
- 原装进口温湿度传感器
- 外观美观大方

技术参数：

湿度性能参数：	
敏感元件	固态聚合物
精　度	±3%RH（HTCK60-HTA1）±2%RH（HTCK60-HTA2）
湿度测量范围	0～100%RH
温度性能参数：	
测量准确度	±0.5℃（VT50-HTA1）±0.3℃（VT50-HTA2）
温度测量范围	-20～70℃
露点测量范围	-21.6～70℃
湿球测量范围	-78.7～70℃
仪表参数：	
供电电压	9VDC 方块电池
记录容量	99 组
显　示	LCD 液晶显示（可同时显示温湿度数值）
响应时间	1.5 秒
LCD 显示区域	54×44mm
产品尺寸	275（L）×96(W)×44mm（T）
保　养	建议使用一年后重新标定

HTCK60 系列温湿度仪使用入门：

（1） 按键和各组成部分



1 LCD	8 MAX/M
2 CFK：	9 MEM：
3 SE TU	10 型号标签
4 开/关机	11 USB 接
5 DP：	12 三脚架固
6 READ	13 电池后
7 HOLD	

LCD 显示符号说明：



1 此符号显示，表示已进入温湿度偏差设置模式。

② 湿度数值显示区。

③ 温度数值显示区。

④ 此符号显示，表示处于露点温度测量显示状态。

⑤ 此符号显示，表示处于最大温湿度值查看状态。

⑥ 此符号显示，表示处于最小温湿度值查看状态。

⑦ 此符号显示，表示处于湿球温度测量显示状态。

⑧ 此符号显示，表示刚执行手动记录数据。

⑨ 电池电量显示符号，满格表示电池电量充足，空格则表示电池电量不足请及时更换电池。

⑩ 自动或手动记录条数显示区。

⑪ 自动或手动记录条数显示区。

⑫ 开机时间显示区。

⑬ 温度单位符号显示区。

⑭ 湿度单位符号显示区。

订货向导：

HTCK60	手持式温湿度仪系列		
	-代号	型号	
	HT	湿度+温度变送+露点	
	/代号	精度	
	A1	±0.5℃、±3%RH	
	A2	±0.3℃、±2%RH	
		代号	探头
		Y	一体式
		F	分体式
		代号	配件
		S	标配（说明书、电池）
		O	选配（三角支架、适配器）

订货示例：

HTCK60-HT/A1YS

型号：	**湿度+温度变送+露点**
精度：	**±0.5℃、±3%RH**
探头：	**一体式**
配件：	**标配**