危险化学品标志

许多国家要求在化学品容器上粘贴危险化学品标志。这些标志含有以下意义：

E: 易爆	**T**: 有毒
O: 氧化剂	**Xn**: 有害
F++: 极易燃	**Xi**: 刺激
F+: 很易燃	**C**: 腐蚀
F: 易燃	**N**: 危害环境
T+: 极毒	