

手动型可快速准确地进行大口径的开孔作业

大口径穴あけをすばやく、正確に行える手動タイプ。

便携式磁力钻孔机

携帯式磁気応用穴あけ機

ATRA ACE®

アトラエース

手動式 / 手動式

Model **AO-5575A**


搭載超负荷自动停止 / 再起動功能，高性能の手動式。

負荷自動停止 / 再起動機能を搭載した高性能の手動モデル。

附带高性能自动停止 / 迅速再起動功能负荷感知功能

高性能自動停止 / 迅速再起動機能付き負荷感知

附带安全功能 / 安全機能付き



切削油缸在主机内部，防止缸体破损。切削油タンクを本体内部に設置する事で、タンクの破損を防止します。

铁屑分离器
チップブレイカ



AO-5575A

最大孔径 / 最大穴径: Ø55 mm
最大板厚 / 最大板厚: 75 mm

规格 / 仕様

型号 / 型式		AO-5575A		
电源 / 電源 (单相 / 单相)		220 ~ 240 V AC 50/60 Hz		
电钻 電気ドリル	额定消费电量 / 定格消費電力 W	950		
	额定电流 / 定格電流 A	4.3		
	无负荷旋转数 / 無負荷回転速度 min ⁻¹ (rpm)	520		
磁铁消费电力 / マグネット消費電力 W		50		
开孔能力 / 穴あけ能力		刀具 / 刃物	孔径 / 穴径	板厚 / 板厚
硬质合金环状刀具一次式连接型 ジェットブローチワンタッチタイプ JETBROACH One-touch Type	25L	12 ~ 17 mm	9 ~ 25 mm	
	35L	17.5 ~ 40 mm	9 ~ 35 mm	
	50L	12 ~ 55 mm	9 ~ 50 mm	
	75L	17.5 ~ 55 mm	9 ~ 75 mm	
高速钢环状刀具一次式连接型 ハイブローチワンタッチタイプ HI-BROACH One-touch Type	25L	12 ~ 50 mm	9 ~ 25 mm	
	50L	12 ~ 50 mm	9 ~ 50 mm	
冲程长度 / ストローク長 mm		105		
磁铁最大磁力 / マグネット最大磁力 N (kgf)		10,000 (1,020)		
磁铁尺寸 / マグネット寸法 mm		86 x 170		
主体重量 / 本体質量 (重量) kg		17.5		
标准附属品 標準付属品		<ul style="list-style-type: none"> 定位销 / パイロットピン 08050 A3 : 1 根 / 本 链条 / チェーン : 1 根 / 本 侧面把手 / サイドハンドル : 1 根 / 本 内六角扳手 / 六角棒スパン 3 mm : 1 根 / 本 内六角扳手 / 六角棒スパン 5 mm : 1 根 / 本 扳手 / スパン 8 x 10 mm : 1 根 / 本 切削油 / 切削油 0.5 L : 1 罐 / 缶 防护板 / ガード : 1 个 / 個 		

手柄可左右两侧安装
送りハンドル左右交換可能



另售品 / 別売品

铁屑分离器
チップブレイカ
产品编号 / 商品コード
TB07474



环状刀具
環状刃物



油管 / チューブ
4 x 7 x 1000
产品编号 / 商品コード TQ05275

切削油 / 切削油
2 L 桶 / 缶 产品编号 / 商品コード TB01507
※请务必使用日东工器指定の刀具及切削油。
必ず日东工器純正の刃物と切削油をご使用ください。

制动器 / 负荷检测器具有快速再起动的技术


スマートストップ / 迅速再スタートの技術を持った負荷検出器

随着磁力钻负荷的增加，负荷显示灯的颜色由绿色变为橙色，再变为红色。如果过度加力，负荷显示灯会快速闪烁，磁力钻的马达会暂时停止。在负荷指示灯为红灯闪烁期间，如果减少负荷的话，磁力钻的马达会再次旋转。

ドリルの負荷が増すにつれて、負荷表示ランプの色が、緑色から橙色、そして赤色へと変わります。加えて、もし過剰な送りの力が加えられると、負荷表示ランプは急速に点滅します。そしてドリルモータがスローダウンし、一時的に停止します。負荷表示ランプが赤く点滅している間に負荷が開放されれば、ドリルモータは、回転を再開します。

LED 负荷显示灯 / LED 負荷表示ランプ

制动器 (红灯快速闪烁)
スマートストップ (赤く急速点滅)




适当负荷 / 適正負荷

负荷过大 / 過負荷

以适当的负荷再次开始 / 適正負荷を再開


负荷过大时，制动器的马达会暂时停止
過負荷時、スマートストップがモータを一時的に停止する。



绿灯缓慢闪烁
ゆづりと緑色の点滅

磁力钻马达没有接入电源
ドリルモータに電源が入らない

磁力钻马达停止
ドリルモータ停止




安全模式 / 安全モード



快速连接式刀具交换 / ワンタッチ刃物交換

不需任何操作工具，卡环可自动出芯，实现了快速简便的刀具更换。

工具不要の自動芯出し
チェックが、素早く簡単な
刃物交換を実現します。



刀具安装 / 刃物の取り付け 刀具卸载 / 刃物の取り外し