

技术规格

露点传感器单元 温度测量

原理 超薄的氧化铝电容原理 仪器可同时测量通过传感器的气样温度。根据要求也可加装压力传感器。

量程 -100°C ~ +20°C 机械性能

分辨率 0.1°C 外壳 氧化铝压制而成

准确度 土3°C 尺寸 63.5 x 108 x 190立方毫米

可外接压力调节阀或过滤器

重复性 土0.5°C 测试室 电抛光不锈钢材料

响应时间 达到63%时用时90秒

达到90%时用时450秒

工作压力 标准200Kpa

最大绝对值 690Kpa

显示 带有背光灯的三位半液晶显示 气体连接 1/4"VCO输入和输出

控制 5个按键实现功能控制

传感器手动传动装置

电气连接 9针插头用于模拟和RS232接口

压力修正 可编程压力修正键 隔离 传感器，外壳和电源隔离

模拟输出和RS232接口隔离

操作温度 传感器: -30~+50°C

电子器件: -10~+50°C

电源 9V折叠电池和15~25V DC电源

存储温度 -20~+60°C 传感器情况 不使用时，传感器处于干燥室并保持约-80°C的露点。当使用时，

传感器进入测试室，使得响应速度加快。

采样流速 100米/秒

节电方式 无操作时电源自动定时关闭

校准方法 自动校准

(提供+20°C以上的饱和湿气)

主要特点:

★ 便携式：仪器体积小重量轻，携带方便

★ 量程广：量程范围为-100°C ~ +20°C

★ 响应快：每次测量时间不超过10分钟

★ 自动校准：无须任何其它设备，可定期对仪器自动校准

★ 多参数显示：可显示温度，湿度，包括：露点，PPMv, 克/升, LBS等

★ 互换性：传感器可任意互换

★ 输出信号：可选：4~20mA模拟输出和RS 232接口

COSA+Xentaur CORPORATION

84G Horseblock RD
Yaphank, NY 11980
(631) 345-3434 Fax: (631) 924-7337

7125 North Loop East
Houston, TX 77028
(713) 947-9591 Fax: (713) 947-7549

email: sales@cosaxentaur.com
www.cosaxentaur.com

REPRESENTED BY:

埃登威自动化系统设备（上海）有限公司

电话:021-55581219
传真:021-65913531
www.ailiadv.com

公司版权所有
如有改动.恕不事先通知

rev 3.505

便携式露点仪 MODEL XPDM



QUICK AND PRECISE

SPOT CHECKS OF MOISTURE

-100°C to +20°C (-148°F to +68°F)

www.cosaxentaur.com



EEEx ia IIC T4
Nemko Nr.Ex 99E269

INTRINSICALLY SAFE FOR
CLASS I, DIVI, GROUPS A, B, C, & D
T4 at 40

